ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО НАУКЕ И ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ

Санкт-Петербургское государственное
бюджетное профессиональное
образовательное учреждение
«Академия машиностроения имени Ж.Я. Котина»
(СПб ГБПОУ «АМК»)

**«Ассоциированная академия
Союза машиностроителей России»**

ул. Бабушкина, д.119, Санкт-Петербург, 192174
Тел./факс (812) 362-32-15 E-mail: info@academykotin.ru
http://www.academykotin.ru
ОКПО 00211777, ОГРН 1027806073811,
ИНН/КПП 7811034620/781101001

15 АВГ 2025 № 1910
На № 03-01-2025/178 от 30.06.2025

**Прокуратура
Пушкинского района
Санкт-Петербурга**

196601, Санкт-Петербург,
г. Пушкин, ул. Глинки д. 30, литера А

aleksandrkuz.push@yandex.ru

Представление прокуратуры Пушкинского района Санкт-Петербурга от 30.06.2025 № 03-01-2025/178 об устранении нарушений законодательства о социальной защите инвалидов рассмотрено 15.08.2025 с участием старшего помощника прокурора района Кузнецова А.А.

Прокуратурой выявлены нарушения законодательства о социальной защите инвалидов при эксплуатации академией здания общежития в городе Пушкин по ул. Глинки, д. 23.

По результатам принято решение удовлетворить требования представления и принять меры к устранению нарушений.

План по устранению недостатков

№ п/п	**Нарушения законодательства, указанные в представлении**	**Какие нормы законодательства нарушены**	**Пояснение и срок исполнения**	**Ответственный**
1.	При входе на объект отсутствуют доступные для МГН элементы информации об объекте	П. 5.1.1 СП 59.13330.2020. П. 4.21, п. 4.22 СП 42.13330.2016; п/п «е» п.3 приказа Минобрнауки РФ №1309 от 09.11.2015	После согласования с КГА, при выделении финансирования, 2026-2027 годы	заместитель директора по АХД Серов М.Н., главный инженер Козиков А.Я.
2.	На прилегающей территории и в здании объекта отсутствуют технические средства связи, информации, навигации и оповещения, доступные для МГН, **система радиоинформирования**	п. 6.5.3 СП 59.13330.2020; п. 4.5 СП 136.13330.2012; п. 3.1.34 ГОСТ 51671-2020; п/п. а, б, е п. 3 приказа №1309	будет внесено в план закупок, 2026-2027 годы	заместитель директора по АХД Серов М.Н., начальник ОБ Козырь И.М.

	и звукового ориентирования			
3.	Вход не оборудован средствами беспрепятственного доступа на территорию объекта	п. 5.1.3 СП 59.13330.2020, п. 4.1.2.1. ГОСТ Р 59812-2021	После согласования с КГА, при выделении финансирования, 2026-2027 годы	заместитель директора по АХД Серов М.Н., главный инженер Козиков А.Я.
4.	Вызывное устройство не соответствует действующим требованиям, а именно: **кнопка не обозначена, отсутствует возможность передать звуковой сигнал, отсутствует визуальная индикация кнопки, находится в недоступном для инвалида месте**	Прил. Г, табл. Г.1 ГОСТ Р 52131-2019. п. 7.2.2.7 ГОСТ Р 51671-2020 п. 7.2.2.5 ГОСТ Р 51671-2020; п. 6.5.10 СП 59.13330.2020; п. 4.3.1.7 ГОСТ Р 59812-2021, п. 7.2.2.1 ГОСТ Р 51671-2020;	Закуплено, будет установлено в сентябре 2025 года	заместитель директора по АХД Серов М.Н., главный инженер Козиков А.Я.
5.	Внешний лестничный марш не соответствует нормативным требованиям: отсутствуют **поручни, контрастная маркировка на проступях краевых ступеней лестничного марша, тактильные наземные указатели.** На внешнем лестничном марше к входу в здание объекта имеются **разрушения покрытий поверхности**, что может нести угрозу причинения вреда в будущем. На путях к лестничному маршу имеется **люк**	п.6.2.11 СП 59.13330.2020 п. 5.3.2 ГОСТ Р 52131-2019, п. 4.3.3.6 ГОСТ Р 59812-2021, п.9.2, 9.5 СП 136.13330.2012; п. 4.3.3.4 ГОСТ Р 59812-2021, п. 6.2.8 СП 59.13330.2020, п. 4.22 СП 42.13330.2016; п. 5.1.10 СП 59.13330.2020, пп. 4.3.3.5 ГОСТ Р 59812-2021, п. 10.4.1 СП 136.13330.2012, п. 4.1.1, 4.1.2, 4.1.6, 4.2.2 (табл. 3) ГОСТ Р 52875-2018. ст. 1065 ГК РФ. п.5.1.18 СП 59.13330.2020	После согласования с КГА, при выделении финансирования, 2026-2027 годы	заместитель директора по АХД Серов М.Н., главный инженер Козиков А.Я.

6.	При входе на объект вывеска организации выполнена с использованием **только рельефно-точечного шрифта**	п.6.4.1 ГОСТ Р 51671-2020, п. 5.1.3 СП 59.13330.2020, п. 4.3.2.5 ГОСТ Р 59812-2021	будет внесено в план закупок, 2026-2027 годы	заместитель директора по АХД Серов М.Н., комендант ЛМФ Бойко Е.В.
7.	**Тактильная табличка** расположена на противоположной стороне от дверной ручки	п. 6.5.9 СП 59.13330.2020, п. 6.2.1.4 ГОСТ Р 51671-2020, п. 4.3.2.5 ГОСТ Р	сентябрь 2025 г. (после определения нового места установки)	заместитель директора по АХД Серов М.Н., главный инженер Козиков А.Я.
8.	Отсутствуют: **поручни** с двух сторон на лестничных маршах	п. 6.2.11 СП 59.13330.2020, п.5.3.2 ГОСТ Р 51261-2022, пп. 4.3.3.6 ГОСТ Р 59812-2021; п.9.5 СП 136.13330.2012; п.4.3.3.4 ГОСТ Р 59812-2021, п.6.2.8 СП 59.13330.2020, п. 4.22 СП 42.13330.2016. п.9.3.3.2, п.9.1.2.13 ГОСТ Р 34428-2018	Финансирование на кап.ремонт в этой части запрошено, при выделении финансирования будет заключён контракт 2025-2026 годы	заместитель директора по АХД Серов М.Н., главный инженер Козиков А.Я.
9.	Отсутствует выделение **краевых ступеней** лестничного марша, на путях эвакуации отсутствует низкорасположенная **фотолюминесцентная маркировка Контрастная маркировка прозрачного полотна** двери расположена на одном уровне	П.6.1.6 СП 59.13330.2020	Будет заказан проект навигации. После выделения финансирования маркировка будет нанесена.	заместитель директора по АХД Серов М.Н., главный инженер Козиков А.Я.
10.	На дверях, расположенных на путях эвакуации, не обозначены дверные ручки и проемы дверей **фотолюминесцентными**	п. 9.3.1.4. ГОСТ 34428-2018, 10.2.12 СП 136.13330.2012		

	комбинированными знаками и полосами			
11.	На территории объекта отсутствуют **тактильные схемы**	п.4.2.1 ГОСТ Р 59812-2021		
12.	На путях эвакуации отсутствует непрерывная **низкорасположенная фотолюминесцентная маркировка**	п.9.3.3.2, п. 9.1.2.13 ГОСТ Р 34428-2018, п. 4.3.5.7 ГОСТ Р 59812-2021, 10.2.12 СП 136.13330.2012.		
13.	Отсутствуют: **специально оборудованная душевая кабина, поручни, кнопка экстренного вызова со шнуром, переносное или закрепленное на стене складное сиденье, не обеспечена доступность душевых для МГН, применяются краны с раздельным управлением горячей и холодной водой**	п.6.3.1, п 6.3.4, п. 8.5.4 СП 59.13330.2020 п. 5.5.13 ГОСТ Р 51261-2022. п. 7.2.3.2 ГОСТ Р 51671-2020. п.6.3.5 СП 59.13330.2020. п 6.3.1 СП 59.13330.2020 п. 6.3.9 СП 59.13330.2020	Финансирование на кап.ремонт в этой части запрошено, при выделении финансирования будет заключён контракт 2025-2026 годы	заместитель директора по АХД Серов М.Н., главный инженер Козиков А.Я.
14.	Санитарно-гигиенические помещения не соответствуют требованиям: отсутствует **адаптированная кабина для МГН, кнопка вызова помощи, опорные поручни** у раковины, п**оручни** у унитазов, **крючки** для одежды, костылей, тростей. Не обеспечена доступность уборных общего пользования для **людей с нарушениями зрения и передвигающихся с опорной тростью.**	п. 6.3.1 СП 59.13330.2020, п.8.2. СП 136.13330.2012. п.7.2.3.1 ГОСТ Р 70713-2023. п. 5.5.14 ГОСТ Р 51261.2022 п. 6.3.3 СП 59.13330.2020 п.6.3.1, 6.3.2, 6.3.6 СП 59.13330.2020, П. 4.1.2.1. ГОСТ Р 59812-2021 п. 6.3.9 СП 59.13330.2020	Финансирование на кап.ремонт в этой части запрошено, при выделении финансирования будет заключён контракт 2025-2026 годы	заместитель директора по АХД Серов М.Н., главный инженер Козиков А.Я.

	Применяются **краны с рычажной рукояткой** без термостата			
15.	**Не проведена оценка соответствия объекта и услуг** требованиям документов нац.системы стандартизации	п.2.1, 2.4 ГОСТ ISO/IEC 17000-2012, Требованиям приказа №1309	Академия прошла сертификацию, получила сертификаты о соответствии требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ISO 9001:2015 Системы менеджмента качества	
16.	**Не представлены документы** о добросовестности, гарантирующие предупреждение причинения вреда инвалидам и иным МГН	ст. 18 ФЗ «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184 -ФЗ	После проведения кап.ремонта будут оформлены документы о соответствии объекта требованиям	заместитель директора по АХД Серов М.Н.
17.	Для лиц с дефектами слуха отсутствуют **спец. приборы усиления звука**, индивидуальные беспроводные устройства, а также система **«Сурдо-онлайн»**	ст.14 Федерального закона №181-ФЗ, п.8.1.10 СП 59.13330.2020, п.9.9 СП 136.13330.2012, п.13 приложения приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 11.07.2019 №397	Будет запрошено финансирование, при выделении финансирования будет заключён контракт, 2025-2026 годы	заместитель директора по ВиКР Гудков А.Н.
18.	Отсутствует **световая сигнализация об эвакуации в случае ЧС**, где инвалид с нарушением слуха может оказаться один	п. 8.2.5 СП 59.13330.2020, П.4.4.1.1 ГОСТ Р 59812-2021	Разрабатывается проект дооснащения КСОБ, при выделении финансирования	заместитель директора по АХД Серов М.Н., начальник ОБ Козырь И.М.

			будет заключён контракт 2025-2026 годы	
19.	Учреждением не внедрены требования профессионального стандарта к знаниям, умениям персонала, выполняющего трудовые функции **ассистента, оказывающего инвалидам и другим МГН необходимую техническую помощь**	приказ Минтруда России от 12.04.2017 №351н; ч.3 ст.79 ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ, постановление Правительства Российской Федерации от 27.06.2016 №584	2025-2026 годы	Заместитель директора по ВиКР Гудков А.Н., руководитель службы персонала Григорчук Е.Н.
20.	Не внедрены **требования профессионального стандарта** по квалификации «специалист по пожарной профилактике». **Отсутствует квалификационное свидетельство** у ответственного лица	приказ Минтруда России №696н от 11.10.2021 Федеральный закон от 03.07.2016 №238-ФЗ. ч.2 ст.1 ФЗ от 24.09.2022 №370-ФЗ	приказ академии от 26.02.2025 № 280 о проведении обучения работников требованиям пожарной безопасности	заместитель директора по АХД Серов М.Н., специалист по ОТ Друзгальский М.И.
21.	Паспорт доступности объекта содержит недостоверные сведения о доступности объекта: **Входная группа здания не оборудована средствами для беспрепятственного доступа** для лиц, передвигающихся с опорной тростью, на инвалидной коляске и лиц с нарушением зрения. Объект не оборудован **средствами эвакуации для данной категории инвалидов. Отсутствуют адаптированные кабины** для лиц, продвигающихся на кресле-коляске, а санитарно-гигиенические помещения общего пользования не приспособлены для иных лиц с инвалидностью	п.6.18 СП 136.13330.2012	Паспорт доступности будет актуализирован сентябрь-октябрь 2025 г.	заместитель директора по АХД Серов М.Н.

22.	**Официальный сайт Учреждения** не обеспечивает условия беспрепятственного доступа для лиц с инвалидностью и иных МГН: на сайте подключен плагин, разработанный под ГОСТ Р 52872-2012 и не учитывает требования актуального ГОСТ Р 52872-2019. В нарушение требований ГОСТ Р 52872-2019: в версии для слабовидящих многие **функции не работают должным образом,** отмечены системные сбои; сайт не предоставляет **текстовую версию нетекстового контента; контент не является достаточно надежным для его обработки** разнообразными пользовательскими приложениями, включая вспомогательные технологии; информация и возможные действия с пользовательским интерфейсом **являются непонятными**	ГОСТ Р 52872-2019	Для управления сайтом используется система управления сайтом и контентом CMS DataLife Engine (DLE). Для реализации версии сайта для слабовидящих используется бесплатный плагин, соответствующий ГОСТ Р 52872 – 2012 «Требования доступности интернет-ресурсов для инвалидов по зрению». Бесплатных плагинов для версии сайта для слабовидящих соответствующих ГОСТ Р 52872-2019 не найдено. Разработчики CMS DataLife Engine (DLE) такие услуги не оказывают. В настоящее время проводится поиск подрядчика для разработки плагина или изменения сайта согласно требованиям ГОСТ Р 52872-2019, так как такие специалисты в штате не предусмотрены.	Первый заместитель директора Ищенко Т.А., заведующий учебно-вычислительным центром Вавилов А.В.

Учреждение разрабатывает План мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 № 599.

Деятельность академии осуществляется в соответствии с Уставом, с 01.09.2025 будет исполняться приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.03.2025 № 253 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере общего, среднего профессионального образования и соответствующего дополнительного профессионального образования, профессионального обучения, дополнительного образования детей и взрослых, организации отдыха и оздоровления детей, а также оказания им при этом необходимой помощи».

Оснований для привлечения работников к дисциплинарной ответственности не имеется ввиду отсутствия их вины, поскольку здание общежития было построено в 1956 году. Академия владеет зданием общежития на праве оперативного управления с осени 2022 года на основании распоряжения КИО Санкт-Петербурга от 09.09.2022 № 833-рк. Весной 2025 года академией у учредителя запрошено финансирование на капитальный ремонт объектов, в том числе общежития, который предполагает ремонт с учётом санитарно-гигиенических, противопожарных требований, в том числе по доступной среде для МГН. По мере выделения финансирования указанные в представлении нарушения законодательства будут устраняться.

Директор **Е.В. Платонов**

Ж.Б. Соболева,
(812) 362-20-26, доб.211