ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО НАУКЕ И ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ
Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение **«Академия машиностроения имени Ж.Я. Котина»** (СПб ГБПОУ «АМК»)
«Ассоциированная академия Союза машиностроителей России»
ул. Бабушкина, д.119, лит. А, Санкт-Петербург, 192174, **Тел./факс (812) 362-32-15**
E-mail: info@academykotin.ru http://www.academykotin.ru
ОКПО 00211777, ОГРН 1027806073811, ИНН/КПП 7811034620/781101001

Утверждаю
Директор СПб ГБПОУ «АМК»
_____ Е.В. Платонов
«___» _____

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

для инвалидов объекта и предоставляемых на нём услуг в сфере образования объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 13357

2026 год

1.Общие сведения об объекте

.. Наименование (вид) объекта Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Академия машиностроения имени Ж.Я. Котина».
2. Юридический адрес организации (учреждения):192174, г. Санкт-Петербург, улица Бабушкина, дом 119, литера А.
3. Основание для пользования объектом: оперативное управление.
4. Форма собственности: государственная.
5. Территориальная принадлежность: региональная
6. Вышестоящая организация (наименование): Комитет по науке и высшей школе Санкт-Петербурга (КНВШ)
7. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 191144, г. Санкт-Петербург, ул. Новгородская, д.20, лит. А.
8. Адрес объекта паспортизации: г. Санкт-Петербург, улица Бабушкина, дом 119, литера А.
9. Сведения о размещении объекта:
   - общая площадь здания – 6595,4 кв.м.
   - площадь земельного участка – 23324 кв.м
   - год постройки здания - 1969 год.
10. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: реконструкция здания СПГБПОУ «АМК» по адресу Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, дом 119, литера А, на основании постановления Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453 «О государственной программе Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге» в 2024-2029 годах.

2. Краткая деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

1. Сфера деятельности: образование
2. Виды оказываемых услуг: обучение по программам среднего ессионального и дополнительного образования.
3. Форма оказания услуг: на объекте.
4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети, взрослые зспособного возраста.
5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, иды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, шениями слуха, нарушениями умственного развития.
6. Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, ускная способность): 750 человек.
7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) **нет.**

3.Состояние доступности объекта

.. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
щественный транспорт: Автобусы № 5,48,53,97,115А,117, станция метро «Пролетарская».
личие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – отсутствует.
2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
   3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта – 260 м.
   3.2.2. время движения (пешком) **- 2** мин.
   3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути – асфальтовое покрытие, пешеходный переход оборудован спусками, тактильной плиткой и звуковым оповещением.
   3.2.4. Перекрестки: регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером регулируемый.
   3.2.5. Информация на пути следования к объекту: визуальная
   3.2.6. Перепады высоты на пути: не имеются.
   3.2.7. Их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

. **Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания**

N /п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
	Все категории инвалидов и МГН, в том числе инвалиды:	
1	передвигающиеся на креслах-колясках	ДЧ-В
2	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДЧ-В
3	с нарушениями зрения	ДЧ-В
4	с нарушениями слуха	ДЧ-В
5	с нарушениями умственного развития	ДЧ-В

.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон:

N п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <**>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В (О, У, С, К)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В (О, У, С)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-В (О, У, С)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-В
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В

казывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, З, У)
доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно всем; ДЧ-И (К, О, С, З, У) - доступно частично избирательно (указать категории в); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

ъект доступен частично всем. Центральный вход в здание соответствует нормам сти маломобильных групп населения. Санитарно- гигиенические помещения частично вуют нормам доступности для инвалидов и маломобильных групп. Проведение тий по техническому обустройству в связи с архитектурно-планировочными стями здания будет выполнено только в порядке реконструкции. Визуальные, ские, тактильные средства и устройства информации доступны. Информация на пути ия к объекту, а также на прилегающей территории – имеется. Выделенная стоянка спортных средств для инвалидов доступна с парковочным местом для ЛОВЗ.

4. Управленческое решение

Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается

2	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не нуждается
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Не нуждается
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Не нуждается
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8	Все зоны и участки	Не нуждается

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, питальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация тернативной формы обслуживания.

4.2. Реконструкция здания СПГБПОУ «АМК» по адресу Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, 19, литера А, на основании постановления Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № О государственной программе Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге» в 2029 годах.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по ации повышение доступности образовательных услуг для студентов-инвалидов.

4.4. Оценка результата исполнения программы (по состоянию доступности)

4.5. Для принятия решения требуется, **не требуется** (нужное подчеркнуть).

4.6. Информация размещена (обновлена) на Карте субъекта Российской Федерации 2023 год те Центра доступной среды.

4.7. Особые отметки:

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «18» мая 2026г
2. Акта обследования Объекта: № акта _____ от «18» мая 2026г
3. Решения Комиссии _____ от «20» мая 2026г

Приложение № 1

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 13357

-Петербург 18.05.2026 г.

1. Общие сведения об объекте:

1.1. Наименование (вид) объекта: Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Академия машиностроения имени Ж.Я. Котина»

1.2. Адрес объекта: 192174, г. Санкт-Петербург, улица Бабушкина, дом 119, литера А.

1.3. Сведения о размещении объекта:

1.3.1. общая площадь здания – 6595,4 кв.м.

1.3.2. площадь земельного участка – 23324 кв.м

1.4. Год постройки здания: 1969 г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: реконструкция здания СПГБПОУ «АМК» по адресу Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, дом 119, литера А, на основании постановления Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453 «О государственной программе Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге» в 2024-2029 годах.

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно таву, краткое наименование): Санкт-Петербургское государственное бюджетное фессиональное образовательное учреждение «Академия машиностроения имени Ж.Я. Котина» Иб ГБПОУ «АМК»)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 192174, г. Санкт-Петербург, улица шкина, дом 119, литера А.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности: образование

2.2. Виды оказываемых услуг: обучение по программам среднего профессионального и гельного образования.

2.3. Форма оказания услуг: на объекте.

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети, взрослые собного возраста.

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.

2.6. Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, ость, пропускная способность): 750 человек.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) **нет.**

3.Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
общественный транспорт: Автобусы №5,48,53,97,115А,117, станция метро «Пролетарская».
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – отсутствует.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта – 260 м.
3.2.2. время движения (пешком) - 2 *мин.*
3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути – асфальтовое покрытие, пешеходный переход оборудован спусками, тактильной плиткой и звуковым оповещением.
3.2.4. Перекрестки: регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером регулируемый.
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: визуальная
3.2.6. Перепады высоты на пути: не имеются.
3.2.7. Их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
	Все категории инвалидов и МГН, в том числе инвалиды:	
1	передвигающиеся на креслах-колясках	ДЧ-В
2	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДЧ-В
3	с нарушениями зрения	ДЧ-В
4	с нарушениями слуха	ДЧ-В
5	с нарушениями умственного развития	ДЧ-В

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <**>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В (О, У, С, К)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В (О, У, С)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-В(О, У, С)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-В
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В

<**> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, З, У)
- доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно стично всем; ДЧ-И (К, О, С, З, У) - доступно частично избирательно (указать категории нвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ

Объект доступен полностью всем. Центральный вход в здание соответствует нормам доступности маломобильных групп населения. Санитарно- гигиенические помещения частично соответствуют нормам доступности для инвалидов и маломобильных групп. Проведение мероприятий по техническому обустройству в связи с архитектурно-планировочными особенностями здания будет выполнено только в порядке реконструкции. Визуальные, акустические, тактильные средства и устройства информации доступны. Информация на пути следования к объекту, а также на прилегающей территории – имеется. Выделенная стоянка автотранспортных средств для инвалидов доступна с парковочным местом для ЛОВЗ.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не нуждается
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Не нуждается
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Не нуждается
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8	Все зоны и участки	Не нуждается

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Реконструкция здания СПГБПОУ «АМК» по адресу Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 119, литера А, на основании постановления Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № «О государственной программе Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге» 2024-2029 годах.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации повышение доступности образовательных услуг для студентов-инвалидов.

4.4. Оценка результата исполнения программы (по состоянию доступности).

4.5. Для принятия решения требуется, **не требуется** (нужное подчеркнуть).

4.6. Информация размещена (обновлена) на Карте субъекта Российской Федерации 2023 год на сайте Центра доступной среды.

4.7. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1.Территории, прилегающей к зданию (участка) на 1л.

2. Входа (входов) в здание на 1 л.

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) на 1л.

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) на 1л.

5. Санитарно-гигиенических помещений на 1л.

6. Системы информации (и связи) на объекте на 1л.

Результаты фотофиксации на объекте 12 на 12л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ на 10 л.

Руководитель рабочей группы:

заместитель директора по АХД М.Н. Серов

Члены рабочей группы:

Главный инженер И.Б. Толкачев
Комендант здания ФБФО имени В.А. Радченко С.В. Бежунский
Комендант зданий ЛМФ Е.В. Бойко
Комендант здания НМФ И.Г. Золотова
Комендант УПКМ Н.М - о Новрузов
Комендант ОПЦ Осипова В.А.

В том числе:

Представители общественных организаций инвалидов:

Директор по общим вопросам О.В. Смирнова
Санкт-Петербургской ассоциации общественных объединений родителей детей-инвалидов «ГАООРДИ»

Управленческое решение согласовано «20» мая 2026 г (протокол № 1) Комиссией СПБ ГБПОУ « АМК»

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ №13357 от "10" 05 2026г

1. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Санкт-Петербургского государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Академия машиностроения имени Ж.Я. Котина»

192174, г. Санкт-Петербург, улица Бабушкина, дом 119, литера А.

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Вход (входы) на территорию	есть	б/п	3				
2	Путь (пути) движения на территории	есть	б/п	4				
3	Лестница (наружная)	нет						
4	Пандус (наружный)	есть	б/п	2				
5	Автостоянка и парковка	есть	б/п	1				
	ОБЩИЕ требования к зоне							

2. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <**> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДП-В			

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ №1337 от "19" 05 2026 г.

I. Результаты обследования:

1. Входа (входов) в здание

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Академия машиностроения имени Ж.Я. Котина»

192174, г. Санкт-Петербург, улица Бабушкина, дом 119, литера А.

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Лестница (наружная)	нет						
1.2	Пандус (наружный)	есть	б/п	2				
1.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	б/п	5				
1.4	Дверь (входная)	есть	б/п	5				
1.5	Тамбур	есть	1	6				
	ОБЩИЕ требования к зоне							

2. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <**> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДП-В			

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ №1337 от "19" 05 2026 г.

1. Результаты обследования:

Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Академия машиностроения имени Ж.Я. Котина»

192174, г. Санкт-Петербург, улица Бабушкина, дом 119, литера А

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содер-жание	Значимо для инвалида (категория)	Содер-жание	Виды работ
1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	42	7,8				
2	Лестница (внутри здания)	есть	27	9				
3	Пандус (внутри здания)	нет						
4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
5	Дверь	есть	б/п	10				
6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	27	9				
	ОБЩИЕ требования к зоне							

2. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <**> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В			

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной

Приложение 4
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ 1337 от "18" 05 2026 г.

I. Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Академия машиностроения имени Ж.Я. Котина»
192174, г. Санкт-Петербург, улица Бабушкина, дом 119, литера А
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Кабинетная форма обслуживания	нет						
2	Залыная форма обслуживания	есть	56	12				
3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <**> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
она целевого назначения дания (целевого осещения объекта)	ДЧ-В			

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью збирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - ступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - доступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); ндивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной рмы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ №1355 от "15" 05 2026 г.

I. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Академия машиностроения имени Ж.Я. Котина»

192174, г. Санкт-Петербург, улица Бабушкина, дом 119, литера А

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Туалетная комната	есть	33	11				
2	Душевая/ванная комната	нет						
3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

1. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <**> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-В			

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

Приложение
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ № 1333 от "18" 05 2026 г

I. Результаты обследования:

6. Системы информации (и связи) на объекте

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Академия машиностроения имени Ж.Я. Котина»
192174, г. Санкт-Петербург, улица Бабушкина, дом 119, литера А
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содер-жание	Значимо для инва-лида (ка-тегория)	Содер-жание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	б/п	10				
6.2	Акустические средства	есть						
6.3	Тактильные средства	есть						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <**> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-В			

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативно формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____